Filter-Z = Uitgangs R	Hoe?	Input serie R = Filter-Z – bron Z Bron-a = 50 Ohm Bron-b = 75 Ohm		Hoe parallel = // Hogere lek-C	Hoe in serie = + Lagere lek-C
330	330	a	280	330 // 1K8	180 + 100 (280)
		b	255	270 // 4K7	100 + 150 (250)
500	1K // 1K	a	450	1K // 820 (450,5)	1K // 820 (446) 330 + 120 (450)
		b	425	470 // 4300 (423,7)	270 + 150 (420) 390 + 33 (423)
600	300 + 300 1K2 // 1K2	a	550	560 // 33K	470 + 82 (552)
		b	525	560 // 8K2	300 + 220 (520)
1000	1K	a	950	4K7 // 1K2	390 + 560 (950) 680 + 270 (950)
		b	925	3K9 // 1K2	820 + 100 (920)
1200	1K2	a	1150	1K2 // 27K	470 + 680 (1150) 1000 + 150 (1150)
		b	1125	1K2 // 18K	1k + 120 (1120) 560 + 560 (1120)
1500	1K5	a	1450	1K5 // 47K	1400 + 47 (1447) 1400 + 51 (1451)
		b	1425	1K8 // 6K8	1K2 + 220 (1420)
2000	1K + 1K 2K2 // 22K	a	1950	3K9 // 3K9	1K8 + 150 (1950)
		b	1925	3K3 // 4K7	1K8 + 120 (1920)
2200	2K2	a	2150	2K2 // 10K	1K5 + 649 (2149) 3x 710 serie (2130)
		b	2125	4K7 // 3K9 2K7 // 10K	1K8 + 330 (2130)
3000	3K3 // 33K 2K7 + 300	a	2950	3K9 // 12K 3K3 // 27K	2K7 + 270 (2970) 470 + 2490 (2960)
		b	2925	3K9 // 12K	2K7 + 220 (2920)
Prim 455 kHz LC-resonant	Sec. 500 + 5000 potm.		300K + extra para C	X	150K + 150K // 10 pF